

En Punta Rincón (Donoso) a 31 de MAYO de 2014

Para quien le concierne:

El presente documento informa que el equipo abajo descrito propiedad de Sonama Panamá, S.A. contando con sus mantenimientos al día y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante.

Descripción del equipo: CAMION ARTICULADO

Modelo equipo: MOXY MT-41 #1

Serie equipo: 810107

Modelo motor: SCANIA

Serie Motor: 220419051126

Horas del equipo: 6114...

Se adjunta historia de reparaciones y mantenimiento.

Firmado:..... **SONAMA PANAMÁ, S.A.**

Calle Manuel María Icaza
PH Torre Cosmas Ofc. 303

Responsable Mantenimiento y equipos

Sonama Panamá

[illegible]

En Punta Rincón (Donoso) a 31 de MAYO de 2014

Para quien le concierne:

El presente documento informa que el equipo abajo descrito propiedad de Sonama Panamá, S.A. contando con sus mantenimientos al día y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante.

Descripción del equipo: CAMION ARTICULADO

Modelo equipo: MOXY MT-41 #2

Serie equipo: 810044

Modelo motor: SCANIA

Serie Motor: 220419051127

Horas del equipo: 6151...

Se adjunta historia de reparaciones y mantenimiento.

Firmado:  **SONAMA PANAMÁ, S.A.**

Calle Manuel María Icaza
PH Torre Cosmos Ofc. 303

Responsable Mantenimiento y equipos

Sonama Panamá

JOSE M MARTINEZ 

[illegible]



MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

En Punta Rincón (Donoso) a 31 de MAYO de 2014

Para quien le concierne:

El presente documento informa que el equipo abajo descrito propiedad de Sonama Panamá, S.A. contando con sus mantenimientos al día y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante.

Descripción del equipo: CAMION ARTICULADO

Modelo equipo: TEREX TA 30 #4

Serie equipo: A-8971114

Modelo motor: CUMINS

Serie Motor: 35228267

Horas del equipo: 5634..

Se adjunta historia de reparaciones y mantenimiento.

Firmado:  **SONAMA PANAMÁ, S.A.**

Calle Manuel María Jcaza
PH Torre Cosmos Ofc. 303

Responsable Mantenimiento y equipos

Sonama Panamá

JOSE M MARTINEZ 

[illegible]

En Punta Rincón (Donoso) a 31 de MAYO de 2014

Para quien le concierne:

El presente documento informa que el equipo abajo descrito propiedad de Sonama Panamá, S.A. contando con sus mantenimientos al día y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante.

Descripción del equipo: CAMION ARTICULADO

Modelo equipo: TEREX TA 30 #5

Serie equipo: A-8971115

Modelo motor: CUMINS

Serie Motor: 35228265

Horas del equipo: 6.195..

Se adjunta historia de reparaciones y mantenimiento.

Firmado:  **SONAMA PANAMÁ, S.A.**

Calle Manuel Marialcáza
PH Torre Comandos Ofc. 303

Responsable Mantenimiento y equipos

Sonama Panamá

JOSE MANUEL MARTINEZ



[illegible]

En Punta Rincón (Donoso) a 31 de MAYO de 2014

Para quien le concierne:

El presente documento informa que el equipo abajo descrito propiedad de Sonama Panamá, S.A. contando con sus mantenimientos al día y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante.

Descripción del equipo: CAMION ARTICULADO

Modelo equipo: TEREX TA 30 #6

Serie equipo: A-8971118

Modelo motor: CUMINS

Serie Motor: 35230175

Horas del equipo: 6500

Se adjunta historia de reparaciones y mantenimiento.

Firmado:  **SONAMA PANAMÁ, S.A.**

Calle Manuel María Izaza
PH Torre Colinas Ofc. 303

Responsable Mantenimiento y equipos

Sonama Panamá

JOSE M MARTINEZ 

[illegible]

En Punta Rincón (Donoso) a 31 de MAYO de 2014

Para quien le concierne:

El presente documento informa que el equipo abajo descrito propiedad de Sonama Panamá, S.A. contando con sus mantenimientos al día y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante.

Descripción del equipo: CAMION TALLER

Modelo equipo: GMC-C8500

Serie equipo: 5808241

Modelo motor: CATERPILLAR

Serie Motor: IGAK7HIC31JS01421

Horas del equipo: 1110.96

Se adjunta historia de reparaciones y mantenimiento.

Firmado:  **SONAMA PANAMÁ, S.A.**
Calle Manuel María Icaza
PH Torre Cuentos Ofc. 303

Responsable Mantenimiento y equipos
Sonama Panamá

JOSE M MARTINEZ



MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

En Punta Rincón (Donoso) a 31 DE MAYO DE 2014

Para quien le concierne:

El presente documento informa que el equipo abajo descrito propiedad de Sonama Panamá, S.A. contando con sus mantenimientos al día y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante.

Descripción del equipo: CARGADOR FRONTAL

Modelo equipo: CATERPILLAR 980G

Serie equipo: 9CM02336

Modelo motor: CATERPILLAR

Serie Motor: 41220707

Horas del equipo: 12.748

Se adjunta historia de reparaciones y mantenimiento.

Firmado:  **SONAMA PANAMÁ, S.A.**

Calle Manuel María Leizaola
PH Torre Códigos Ofic. 303

Responsable Mantenimiento y equipos

Sonama Panamá

JOSE M MARTINEZ





MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

En Punta Rincón (Donoso) a 31 de MAYO de 2014

Para quien le concierne:

El presente documento informa que el equipo abajo descrito propiedad de Sonama Panamá, S.A. contando con sus mantenimientos al día y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante.

Descripción del equipo: EXCAVADORA

Modelo equipo: HITACHI ZX-870

Serie equipo: HCMIJC00A00020228

Modelo motor: ISUZU

Serie Motor: 8980231335

Horas del equipo: 6.887.7

Se adjunta historia de reparaciones y mantenimiento.

Firmado:  **SONAMA PANAMÁ, S.A.**
Calle Manuel María Ocaza
PH Torre Cosmos Ofc. 303

Responsable Mantenimiento y equipos

Sonama Panamá

JOSE M MARTINEZ 

[illegible]

En Punta Rincón (Donoso) a 31 de MAYO de 2014

Para quien le concierne:

El presente documento informa que el equipo abajo descrito propiedad de Sonama Panamá, S.A. contando con sus mantenimientos al día y está acorde a las especificaciones técnicas por parte del fabricante.

Descripción del equipo: EXCAVADORA

Modelo equipo: NEW HOLLAND E-485

Serie equipo: ZEF2144LCN7LA06075

Modelo motor: ISUZU

Serie Motor: 8980231350

Horas del equipo: 8007.

Se adjunta historia de reparaciones y mantenimiento.

Firmado:  **SONAMA PANAMÁ, S.A.**

Calle Manuel María Izaza
PH Torre Cosmos Ofc. 303

Responsable Mantenimiento y equipos

Sonama Panamá

JOSE M MARTINEZ 

[illegible]